

[Startseite](#) [Geräte- und Produktsicherheit](#)
[Produktmängel](#) [Untersagungsverfügungen](#)
[Untersagungsverfügungen 2010](#)
[Feuerwehrstiefel mit den Produktbezeichnungen: Aidan,
Spike, Fire-Chief, Fire-Elite und Germany](#)

Feuerwehrstiefel mit den Produktbezeichnungen: Aidan, Spike, Fire-Chief, Fire-Elite und Germany

**sowie BA-0039 (bisheriger Handelsname Profi Plus), 365U (bisheriger Handelsname Profi),
BA-0011 (bisheriger Handelsname Ultra), 346 (bisheriger Handelsname Spark)**

EAN-Code: nicht bekannt

Frau Lilia Repp, 52525 Heinsberg, Vertrieb über www.ebay.de, Mitgliedsname: ms.-fusion

Hauptmangel: Mehrere Sachverständigengutachten verschiedener Institute aus Deutschland und anderen europäischen Ländern über Feuerwehrstiefel der Hanrath Schuh-GmbH dokumentieren unterschiedlichste Mängel, wie fehlende Antistatik der Laufsohle, mangelhafte Durchtrittssicherheit, unzureichende Zehenkappenbelastbarkeit, zu niedriger Steilfrontabsatz, unzureichende Reißkraft der Laufsohle, mangelhafte Rutschhemmung, mangelhaftes Brennverhalten von Reißverschluss bzw. Schnürsenkel, fehlende Kennzeichnung und ein Fehlen der beizufügenden Informationsschrift.

Zuständige Behörde: Bezirksregierung Köln - GPSG, Zeughausstraße 2-10, 50667 Köln

Aktenzeichen: 55.3.8221 (UV 003/10)

Seite zuletzt geändert:
22. April 2010